



**LEGGENDA**

- Stato di manutenzione Buono
- Sufficiente
- Pessimo
- Rudere
- Perimetrazione del Centro di Antica e Prima Formazione
- Isolato
- n. Numero Isolato
- Unità Edilizia d'Intervento
- n. Numero Unità Edilizia d'Intervento
- Fabbricati
- Pertinenza
- Interventi di conservazione
- MS Manutenzione Straordinaria
- RS Restauro Scientifico
- R Restauro
- RC Risanamento Conservativo
- Interventi di riqualificazione
- RqE1 Riqualificazione Edilizia
- RqE2 Riqualificazione Edilizia
- RqE3 Riqualificazione Edilizia
- Interventi di ristrutturazione
- RsE Ristrutturazione edilizia senza variazione di volume
- Interventi di nuova costruzione
- DR Demolizione e Ricostruzione con variazione di volume
- NE Nuova Edificazione
- D Demolizioni senza ricostruzioni
- Interventi di riqualificazione urbanistica
- RU1 Riqualificazione Urbanistica
- RU2 Riqualificazione Urbanistica
- RU3 Riqualificazione Urbanistica
- Limite massimo entro il quale deve insistere l'area di sedime del nuovo fabbricato
- Interventi di riqualificazione ambientale
- RA Riqualificazione Ambientale
- Aree di Intervento Unitario
- Nuova Edificazione
- Demolizione e Ricostruzione
- Sopraelevazione/Ampliamento
- Prescrizioni
- Elementi da conservare
- Elementi da modificare o sostituire
- Elementi tollerati
- Elementi da eliminare

**STATO DI FATTO**



**PROGETTO**



Elaborato tavola n. **6.35**

**PROFILO REGOLATORE ISOLATO 35**

Progettata ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS

Collaboratrice ARCH. VALENTINA ISONI

Progettazione Ufficio del Piano ARCH. GIULIANO COSSEDDU ARCH. PIAN. TER. ANGELO R. MANUNTA ING. VINCENZO SANNA

Direttore Settore Urbanistica ING. MICHELE FOIS

Assessore all'Urbanistica EMILIANO PIRAS      Sindaco MARIO CONOCI

Data DICEMBRE 2022      Scala 1:200

Adozione C.C. N. 77      del 17/12/2018

Approvazione Def. C.C. N.      del

Det. Ass. Reg. Urb. N.      del

Pubb. BURAS N.      del

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA**

