




- Tipologie criticità riscontrate**
- 01.01 Marciapiede o percorso non presente.
 - 01.02 Marciapiede o percorso con larghezza <90 cm.
 - 01.08 Marciapiede o percorso con contropendenza.
 - 01.11 Pavimentazione sconnessa.
 - 02.01 Attraversamento pedonale non presente o non adeguato.
 - 02.02 Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa.
 - 02.04 Raccordo marciapiede-carreggiata non adeguato.
 - 03.01 Segnaletica orizzontale non presente o non visibile.
 - 03.02 Segnaletica verticale non presente.
 - 03.03 Segnaletica tattilo-plantare non presente, non conforme o non coerente.
 - 04.01 Ostacolo generico ancorato.
 - 06.01 Parcheeggio disabili non presente.



Credits
La cartografia utilizzata è OpenStreetMap. | Le foto, ad eccezione di quelle in cui viene specificato l'autore, sono realizzate dall'RTP. | Tutti i testi sono editati con la Font ad Alta Leggibilità biancoenero® di biancoenero edizioni srl, disegnata da Umberto Mischi e disponibile gratuitamente per chi ne fa un uso non commerciale. www.biancoeneroedizioni.com



A02 - I.C. 2 "La Pedrera"



A03 - I.C. 2 "Maria Carta"



A04 - Micronido comunale



V03-01



V03-02



V03-03



V03-04



V03-05

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

06.03 TAVOLA VIA MALTA

Progettisti incaricati
ARCH. MARIA COSTANZA CARTAMANTIGLIA
Architetti Associati Piazze_Cartamantiglia
capogruppo mandataria
ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS
mandante
PAESAGGISTA GABRIELLA CAPUCCI
mandante

Responsabile Unico del Procedimento
ING. ELISABETTA SPIGA

